



THUMPERBIKE

Der Spezialist für Einzylinder Motorräder

Preisliste 2011

Zylinderkopfbearbeitung:

Zylinderkopf instandsetzen: Ventile glasstrahlen, Ventilsitze fräßen und schleifen, Ventilschaftdichtungen erneuern, Brennraum polieren. 120,00 €

Zylinderbearbeitung:

Zylinder bohren und hohnen, 1 Übermaß, Planschleifen. 85,00 €

Steuerkette/Nockenwelle:

Steuerkette austauschen inkl. original Suzuki Steuerkette. evtl. wird eine neue Spannschiene gebraucht. Ölwechsel, Dichtungen usw. inkl. ab 250,00 €

Steuerkettenspannsystem TBKS/4 Standard. 142,00 €

Einbau TBKS/4 Standard mit org. Suzuki Dichtungen und Motoröl. 58,00 €

Austausch der Nockenwelle und Kipphebel, inkl. Öl und Dichtungen, zzgl. Material Nockenwelle/Kipphebel. 150,00 €

Motorinstandsetzungsarbeiten:

Motorinstandsetzung zzgl. aller benötigten Neuteile. 330,00 €

Auswechseln der Getriebe Ausgangswelle inkl. neuer Welle, neuem vorderen Zahnriemenrad und aller benötigten Dichtungen und Kleinteile. 605,00 €

Für alle sonstigen Arbeiten berechnen wir eine Stundensatz von. 40,00 €